

STAL CZARNA				STAL NIERDZEWNA			
#	k	R	naddatek na 1 g	#	k	R	naddatek na 1 g
1	0,3	1	0	1	0,3	1	0
1,5	0,3	1,5	+ 0,1	1,5	0,275	1,5	0
2	0,325	2	+ 0,2	2	0,3	2	+ 0,1
3	0,335	3	+ 0,3	3	0,32	3	+ 0,15
4	0,335	4	+ 0,4	4	0,3	4	+ 0,2
5	0,335	5	+ 0,5	5	0,315	5	+ 0,3
6	0,335	6	+ 0,6	6	0,315	6	+ 0,4
8	0,335	8	+ 0,8	8	0,315	8	+ 0,5
10	0,335	10	+ 1	10	0,315	10	+ 0,7
12	0,325	12	+1	12	0,315	12	+ 0,8
15	0,315	15	+1	15	0,315	15	+ 1
20	0,305	20	+1	20	0,305	20	+ 1
25	0,298	25	+1	25	0,298	25	+ 1